



**Druck-Set –
Optionales Zubehör zu
Medio-Waagen**

**Pressure set –
Optional accessory
for Medio Scales**

**Ensemble de pression –
Accessoire optionnel
pour Balances Médio**

**Set pressometrico –
Accessorio opzionale
per Bilance Medio**

**Juego de presión –
Accesorio opcional para
las Balanzas Medio**

**Conjunto de pressão –
Acessório opcional para
as Balanças Medio**

**Комплект для измере-
ния давления – опцио-
нальные принадле-
жности к весам Medio**

**压力套件 – Medio
Scales 的配件选项**

**Umbauanleitung für Medio-
Waagen in Druckkraft-
messer mit Druck-Set 4.004**

**Instructions for transforma-
tion of Medio Scales into
pressure dynamometer with
pressure set 4.004**

**Instructions de transfor-
mation des Balances Médio en
dynamomètre de pression
avec ensemble de pression
4.004**

**Istruzioni per la converzione
delle Bilance Medio in pres-
sometro utilizzando il set
pressometrico 4.004**

**Instrucciones para la trans-
formación de las Balanzas
Medio en un dinamómetro de presión
mediante el juego de presión 4.004**

**Instruções para transformar
as Balanças Medio num
dinamômetro de pressão
com o conjunto de pressão
4.004**

**Инструкция по преобразо-
ванию весов Medio в дина-
мометр при помощи ком-
плекта 4.004 для измерения
давления**

**用压力套件 4.004 将
Medio Scales 改装为压力
计的说明**

- 1 Führungsring seitlich mit Bügel abziehen.
- 2 Druckstab (aus Federstahl extrahart) mit einer Spitz nach Wahl ausrüsten (Mutter M2 und Schutzkappe mitgeliefert).

- 1 Remove the guiding ring with the bow sidewise.
- 2 Equip the pressure rod (stainless steel extra hard) with a top of your choice (nut M2 and protection cap included).

- 1 Dégager l'anneau de guidage latéralement à l'aide de l'anse.
- 2 Munir la tige de pression (Inox extra dur) d'une pointe de votre choix (écrou M2 et capuchon de protection fournis).

- 1 Sfilare lateralmente l'anello d'orientamento con l'impugnatura.
- 2 Munire l'asta di compressione (acciaio inossidabile extra duro) di un inserto a scelta (dado M2 e cappuccio di protezione incluso).

- 1 Saque lateralmente el anillo guía con el aro.
- 2 Arme la varilla de compresión (de acero para muelles extraduro) con una punta según elección (tuerca M2 y capa protectora incluidas).

- 1 Retirar a aza de guia lateralmente com a ajuda da pega.
- 2 Equipar a ponta da haste de compressão (de aço inoxidável extraduro) com preferir (porca M2 e cobertura de protección incluidas).

- 1 Снимите направляющее кольцо со скобой.
- 2 Выберите и наверните наконечник на особо прочный нажимной стержень из пружинной стали (гайка M2 и защитный колпачок входит в комплект поставки).
- 3 将压力杆插入弹簧秤顶端盖并拧紧。如果长期使用,安装前请在螺纹处滴上少许胶水。
- 4 将钩形螺钉钉入秤顶盖的凹槽并旋入把手。在拧紧把手时,注意不要挡住秤的刻度标记。

**3 Druckstab in den Deckel der Waage einführen und gut einschrauben. Bei Dauer-
gebrauch, vor der Montage etwas Leim auf das Gewinde geben.**

**4 Hakenschraube in die Nut am Deckel der Waage ein-
hängen und Griff aufschrau-
ben. Vor dem Festzwingen die
Position des Griffes so wählen,
dass die Skala in Messlage
gut sichtbar bleibt.**

**3 Insert pressure rod into
the top of the scale and screw
it in tightly. In the case of
permanent use place a drop
of glue on the thread before
assembly.**

**4 Attach the threaded hook
to the groove in the cap of the
scale and screw in the handle.**

**3 Introducir la varilla de
compresión en la balanza av-
tornillando bien. En caso de uso
permanente aplicar un leggero
strato di colla sulla filettatura
prima dell'assemblaggio.**

**4 Enganchar el tornillo con
gancho en la muesca de la
tapa de la balanza y atornillar
bien. Ante de asegurar,**

4 将螺钉钉入秤顶盖的凹槽并旋入把手。在拧紧把手时,注意不要挡住秤的刻度标记。

**5 Beispiel: Die Haken-
schraube M4 ohne Griff dient
zur Befestigung der Waage in
Maschinen usw.**

**6 If only used for pressure
applications, simply unclip the
lower suspension sidewise.**

**5 Exemple: la vis à crochet
M4 sans poignée permet de
fixer la balance à des appa-
reils, etc.**

**6 Lors d'un usage exclusif
pour la mesure de pression,
déconnecter simplement la
suspension inférieure latérale-
ment.**

**5 Esempio: la vite a gancio
M4 senza la maniglia serve per
il montaggio della bilancia
in macchine, ecc.**

**6 Para utilizarla exclusiva-
mente en aplicaciones de
medición de presión, simple-
mente desengate lateralmente
la suspensión inferior.**

**5 Пример: крюк с резьбой
(M4) без ручки предназначен
для крепления весов на
машинах и др.**

**7 Drag pointer for Maxi-
mum load indication per
measurement included (might
slightly influence measure-
ment precision). Install only if
needed. Position drag pointer
close to zero before measure-
ment.**

**7 Drag pointer for maximum
load indication per
measurement included (might
slightly influence measure-
ment precision). Install only if
needed. Position drag pointer
close to zero before measure-
ment.**

**7 Aiguille entraînée pour
indication de la force maxi-
male par mesure incluse
(elle peut légèrement influen-
cer la précision de la mesure).
N'installer qu'en cas de
besoin. Positionner l'aiguille
entraînée près de zéro avant
la mesure.**

**7 Cursor para lectura del
carácter máximo por medida-
ción incluido (puede leggermen-
te influir en la precisión de la
medición). Montar sólo
si es necesario. Posicionar el
cursor cercano al cero prima
de la medida.**

**7 Indicador de seguimiento
para la indicación de fuerza
máxima por medida-
ción incluida (a su utilización podrá
influir levemente en la precisión de
la medida). Montar sólo
si es necesario. Posicionar el
cursor cercano al cero prima
de la medida.**

**7 Cursor para indicar a for-
ça máxima por medida-
ção incluída (ela pode lege-
rmente influir na precisão de
medida). Montar só
no caso de ser necessário.
Posicionar o cursor próximo
do zero antes de proceder à
medida.**

**5 例如: 钩形螺钉(M4)不带把手
用于固定秤在机器上等。
6 如果仅用于测压, 只要将下面的悬挂配件从边上取下就可。
7 在供货范围内用来显示每个测量过程中最大荷载的极限指示器(会轻微影响测量准确性), 只在需要时安装。测量前将极限指示器调到接近零的位置。**

Pressure measurement

**8 Never direct the pressure
rod against anyone. When
using the pressure set, the
precision of measurement
might slightly be affected. The
pressure rod must always be at
a right angle to the object
measured.**

Mesure de pression

**8 Non jamais diriger la tige
de pression contre un être
vivant. La précision de mesure
peut légèrement diminuer lors
de l'utilisation de l'ensemble
de pression. La tige de pres-
sion doit toujours être perpen-
diculaire à l'objet mesuré.**

Misurazione della pressione

**8 Nunca colocar a haste de
compressão na direção das pes-
soas. A precisão de medi-
ção poderá ser leigamente
menor quando utilizar o con-
junto de pressão. A haste de
compressão deverá estar
sempre num ângulo recto respeito
ao objecto que se deseja medi-**

**8 请不要将压力杆对
着人。使用压力套件可轻
微影响测量准确性。压
力杆必须与测量物一直
成直角。**

Druck-Messung

**8 Den Druckstab nie gegen
ein Lebewesen richten. Durch
den Einsatz des Druck-Set
kann die Messgenauigkeit
flegend beeinträchtigt
werden. Der Druckstab muss
immer rechtwinklig zum
Messobjekt stehen.**

Medición de la presión

**8 No dirigir nunca la varilla
de compresión contra un
ser vivo. Al usar el juego de
presión, puede mermar lige-
ramente la exactitud de la
medición. La varilla de com-
presión debe situarse siempre
en ángulo recto respecto al
objeto que se desea medir.**

Medição da pressão

**8 Nunca colocar a haste de
compressão na direção das pes-
soas. A precisão de medi-
ção poderá ser leigamente
menor quando utilizar o con-
junto de pressão. A haste de
compressão deverá estar
sempre num ângulo perpendicular
ao objecto que se deseja medi-**

**8 请不要将压力杆对
着人。使用压力套件可轻
微影响测量准确性。压
力杆必须与测量物一直
成直角。**

Измерение давления

**8 Никогда не направляйте
стержень на живые сущ-
ства. Применение комплекта
для измерения давления
может незначительно влиять
на точность измерений. Стер-
жень должен быть всегда
направлен перпендикулярно
к измеряемому объекту.**

压 力 测 量

**8 请不要将压力杆对
着人。使用压力套件可轻
微影响测量准确性。压
力杆必须与测量物一直
成直角。**